

Ultrasonic Cleaning Indicator

Results reference guide

Guía de referencia de resultados
Guia de referência de resultados



Unprocessed
Sin procesar
Não processado



Failures
Fallas
Falhas



Processed and correct
Procesado y correcto
Resultado esperado / correto

Uso exclusivo para profesionales e Instituciones Sanitarias.



Precauciones
No reutilice los indicadores CDWU.
No abra el indicador antes de su utilización, esto provoca el deterioro del mismo.
No utilizar el indicador CDWU para monitoreo de lavados en lavadoras no ultrasonicas.
Pasadas las 24 hs, el color del indicador CDWU puede sufrir modificaciones, leer y registrar los resultados al momento de realizar el ensayo.

Almacenamiento
El indicador CDWU debe almacenarse a temperaturas entre 10-30 °C, al abrigo de la luz y HR 30-80%, dentro de su envase original. Su vida útil es de 18 meses en dichas condiciones de almacenamiento.

Tratamiento de los desechos
Descartar los indicadores después del uso de acuerdo a las regulaciones sanitarias de su país.

Indicadores de lavado

Para pruebas de capacidad de cavitación de lavadoras por ultrasonido

Indicadores de lavado

Para provas de capacidade de cavitação de lavadoras ultrassônicas

El control del proceso de limpieza y lavado de instrumentos y materiales de uso médico es muy importante ya que este resultado influye en el éxito de los posteriores procesos de desinfección y/o esterilización. Las lavadoras ultrasonicas son un punto clave en este proceso ya que permiten remover suciedades en áreas de difícil acceso como juntas, hendiduras y lúmenes de los instrumentos médicos. El poder de limpieza de las lavadoras ultrasonicas se debe al proceso de cavitación, en donde se crean pequeñas burbujas de vacío a altas temperaturas que colapsan rápidamente creando flujos de líquido a alta presión que impactan sobre los instrumentos despegando la suciedad presente en su superficie.

Descripción del producto

El indicador Chemdye® CDWU fue diseñado para monitorear el proceso de cavitación. Permite testear el funcionamiento de lavadoras ultrasonicas con diferentes configuraciones de lavado, midiendo la energía de cavitación generada. El indicador CDWU está compuesto por un tubo en cuyo interior se encuentran una solución reactiva y perlas de vidrio. Cuando la energía de cavitación es adecuada la vibración de las perlas desencadena un cambio de coloración de la solución reactiva que vira de azul a amarillo, pasando por una gama intermedia de colores verdes.

Características

El indicador CDWU no precisa de un soporte especial para su uso, simplemente se coloca en la zona del tanque que se desea monitorear y se inicia el ciclo de la lavadora ultrasonica.

El indicador CDWU puede utilizarse para monitorear procesos de lavado ultrasonico en un rango de temperaturas de 18°C a 70°C, con detergente y a frecuencias iguales o mayores a 35kHz.


Instrucciones de uso

Las lavadoras ultrasonicas deben ser chequeadas al menos una vez por semana y los resultados registrados. Existen dos tipos de test (ver figura) y en ambos se puede utilizar el indicador CDWU:


-**Test funcional periódico:** para la puesta a punto inicial y en seguimiento trimestral de la lavadora, o después de una reparación. El objetivo de este test es verificar la distribución uniforme del proceso de cavitación en el tanque de la lavadora.

-**Test de rutina:** se realiza semanalmente o de manera diaria, para verificar que la cavitación funciona de manera correcta. Este test permite detectar posibles fallas en la performance de la lavadora ultrasonica.

Test funcional periódico



Test de rutina



Procedimiento:

- 1-Preparar el tanque con solución de limpieza siguiendo tanto las indicaciones del fabricante de la lavadora ultrasonica como del fabricante del detergente utilizado.
- 2-Desgasificar el tanque de acuerdo a las indicaciones del fabricante de la lavadora ultrasonica.
- 3-Ajustar la temperatura según las indicaciones del fabricante del detergente utilizado.
- 4-Tomar la cantidad de indicadores necesarios de acuerdo al Test que se deseé realizar (Test funcional periódico o Test de rutina) y al tamaño del tanque de la lavadora.
- 5-Colocarlos en la cesta sin carga de acuerdo a la distribución del Test a realizar.
- 6-Colocar la cesta en el tanque y dar inicio al programa de lavado ultrasonico deseado.
- 7-Completado el programa, retirar los indicadores del baño.
- 8-Analizar los resultados según la tabla y registrar los datos obtenidos.

Interpretación de resultados

No expuesto ● Cavitación incorrecta ● Cavitación correcta ●

El cambio de color de azul a amarillo es un resultado aceptado y indica la presencia de una energía de cavitación adecuada para el lavado, el tiempo en el que se produce este cambio de color es una medida de la fuerza de la energía de cavitación. La obtención de un color verde intermedio es un resultado que indica una falla para alcanzar la energía de cavitación necesaria para una buena limpieza.

En ambos tests ensayados, cuanto más lento es el cambio de color de un indicador, menor es la energía de cavitación de esa zona, indicando la presencia de un "punto débil", mientras que un resultado de falla indica la presencia de un "punto frío" o una zona de la lavadora sin la energía de cavitación necesaria para un buen lavado.

Además del correcto funcionamiento de la lavadora de ultrasonido, el proceso de cavitación se ve influenciado por múltiples variables como: presencia de gases disueltos en el agua, dureza del agua, temperatura y uso de detergentes.

Ante un resultado desfavorable, comprobar:

-**Frecuencia de trabajo de la lavadora ultrasonica.** El indicador CDWU puede ser utilizado en lavadoras ultrasonicas con frecuencias iguales o mayores a 35kHz. Frecuencias mayores a 40kHz provocan un cambio de color más rápido.

-**Presencia de burbujas en el seno de la solución de lavado.** Debido a la presencia de gases disueltos en la solución del tanque de la lavadora ultrasonica. La desgasificación de la solución de limpieza es extremadamente importante para conseguir un resultado satisfactorio y es un proceso que puede tomar varios minutos o incluso horas dependiendo de la temperatura y del tamaño del tanque. Seguir las instrucciones del fabricante de la lavadora para una correcta desgasificación.

-**Tiempo y temperatura del lavado ultrasonico.** El indicador CDWU fue diseñado para verificar procesos de cavitación de lavados por ultrasonido con una duración mínima de 3 minutos (180 segundos) y a temperaturas entre 18-70 °C.

-**Estado general de la máquina de ultrasonido.** Cualquier deterioro visible de la lavadora o sonido desconocido que pueda detectarse podría implicar que la máquina no está funcionando correctamente.

Luego de comprobar las acciones antes mencionadas, repita el test. Para una acción correctiva, reporte cualquier resultado no satisfactorio de acuerdo a las políticas de su institución. Para corroborar posibles causas de fallas en cuenta a cuestiones referidas al funcionamiento de la máquina de lavado, contáctese con el servicio técnico.

Precauciones

No reutilice los indicadores CDWU.

No abra el indicador antes de su utilización, esto provoca el deterioro del mismo.

No utilizar el indicador CDWU para monitoreo de lavados en lavadoras no ultrasonicas.

Pasadas las 24 hs, el color del indicador CDWU puede sufrir modificaciones, leer y registrar los resultados al momento de realizar el ensayo.

Almacenamiento

El indicador CDWU debe almacenarse a temperaturas entre 10-30 °C, al abrigo de la luz y HR 30-80%, dentro de su envase original. Su vida útil es de 18 meses en dichas condiciones de almacenamiento.

Tratamiento de los desechos

Descartar los indicadores después del uso de acuerdo a las regulaciones sanitarias de su país.

Indicadores de lavado

Para provas de capacidade de cavitação de lavadoras ultrassônicas

O controle do processo de limpeza e lavagem dos instrumentais e materiais médicos hospitalares é muito importante, já que o resultado influí diretamente no sucesso dos processos posteriores de desinfecção e/ou esterilização. As lavadoras ultrassônicas são um ponto chave neste processo, permitindo a remoção de sujidade de difícil acesso, tais como articulações, fendas e lúmenes dos instrumentos médicos. O poder de limpeza das lavadoras ultrassônicas ocorre através do processo de cavitación, onde pequenas bolhas de vácuo a alta temperatura colapsam rapidamente, criando fluxos de líquido a alta pressão, impactando com os instrumentos e removendo assim a sujidade presente na superfície dos mesmos.

Descrição do produto

O indicador Chemdye® CDWU foi desenvolvido para o monitoramento do processo de cavitación. Permite testar o funcionamento das lavadoras ultrassônicas com diferentes configurações de lavagem medindo a energia de cavitación gerada. O indicador CDWU consiste dum frasco, no interior do qual tem uma solução reativa de cor azul e pérolas de vidro. Quando a energia de cavitación é adequada, a vibração das pérolas provocam uma alteração na cor da solução, a qual muda de azul para amarelo, passando por uma gama intermediária de cores verdes.

Características

O indicador CDWU não precisa de um suporte especial para o uso. Simplesmente, colocar um CDWU na área da máquina ultrassônica que você deseja monitorar e proceder com o ciclo de lavagem.

O indicador CDWU pode ser usado para monitorar processos de limpeza ultrassônica em lavadoras que operam numa gama de temperaturas de 18°C a 70°C, com detergente, e a frequências iguais ou maiores do que 35 kHz.


Instruções de uso

As lavadoras ultrassônicas devem ser checadas pelo menos uma vez por semana e os resultados registrados. Existem dois tipos de testes (ver figura) e em ambos pode ser utilizado o indicador CDWU:


-**Teste funcional periódico:** para configuração inicial da máquina lavadora, trimestralmente ou após um reparo. O objetivo deste teste é a verificação da distribuição uniforme do processo de cavitación no tanque da lavadora.

-**Teste de rotina:** deve ser realizado semanalmente ou de rotina, para verificação do funcionamento correto da cavitación. Este teste permite detectar possíveis falhas no comportamento da lavadora.

Teste funcional periódica



Teste de rotina



Procedimento:

- 1-Preparar a lavadora com a solução de limpeza, seguindo as indicações do fabricante da lavadora assim como do fabricante do detergente utilizado.
- 2-Desgasificar a solução de acordo com as indicações do fabricante da lavadora ultrassônica.
- 3-Ajustar a temperatura de acordo com as indicações do fabricante do detergente utilizado.
- 4-Tomar a quantidade de indicadores necessários conforme necessário, de acordo com o teste que deseja fazer (Teste funcional periódico ou Teste de rotina) e o volume da lavadora.
- 5-Colocá-lo na cesta sem carga, de acordo com a distribuição do teste a realizar.
- 6-Colocar a cesta no interior da lavadora e iniciar o ciclo desejado.
- 7-Ao final do ciclo, remover os indicadores da lavadora.
- 8-Analisar os resultados de acordo com a tabela e registrar os dados obtidos.

Interpretação de resultados

Não exposto ● Cavitación incorrecta ● Cavitación correcta ●

A mudança de cor de azul para amarelo revela um resultado aceito e indica que a quantidade de energia de cavitación é adequada para o lavagem; o tempo em que acontece esta mudança de cor é uma medida da força dessa energia de cavitación. Se o resultado é uma cor verde intermédia, o resultado da uma indicação de falha no processo para atingir a energia de cavitación necessária para uma limpeza adequada.

Em ambos os testes, uma mudança de cor mais lenta é evidência de uma região com energia de cavitación menor ou um "ponto fraco" do tanque, em quanto que um resultado de falha aponta a presença dum "ponto frío" ou uma região sem energia de cavitación suficiente para uma correcta limpeza. Além do correto funcionamento da lavadora ultrassônica, o processo de cavitación é influenciado por múltiplas variáveis, tais como: presença de gases dissolvidos na água, dureza da água, temperatura e o uso de detergentes. No caso de resultados insatisfatórios, verificar:

-**Freqüência de trabalho da máquina ultrassônica.** O indicador CDWU pode ser usado em lavadoras com freqüências iguais ou superiores a 35kHz. Freqüências acima dos 40 kHz provocam uma mudança de cor mais rápida.

-**Presença de bolhas no interior da solução de lavagem.** Isto é devido à presença de gases dissolvidos na solução de limpeza, que podem enfraquecer a força de cavitación. A desgasificação da solução de lavagem é extremamente importante para obter resultados insatisfatórios. Trata-se de um processo que pode levar alguns minutos ou até horas dependendo da temperatura e do tamanho do tanque da lavadora. Respeitar as instruções do fabricante da lavadora para uma correcta desgasificação.

-**Tempo e a temperatura do lavado ultrassônico.** O indicador CDWU foi desenvolvido para verificar processos de cavitación durante lavagens ultrassônicas com uma duração mínima de 3 minutos (180 segundos), a temperaturas entre 18-70 °C.

-**Estado geral da lavadora ultrassônica.** Qualquer dano visível na máquina ou um desconhecido detectado poderia implicar que a lavadora pode não estar funcionando corretamente.

Depois de verificar as ações acima mencionadas, repita o teste. Reportar qualquer resultado insatisfatório para uma ação corretiva de acordo com as políticas da Instituição. Em quanto a questões relacionadas com o funcionamento da máquina, entre em contato com o serviço técnico para verificar possíveis causas da falha.

Precauções

Não reutilize os indicadores CDWU.

Não abra o indicador antes de usar, isso pode causar deterioração.

Não usar o indicador CDWU para monitorar processos com lavadoras não ultrassônicas.

Depois de 24 horas, a cor do indicador CDWU pode variar. Recomenda-se ler e registrar os resultados ao realizar o teste.

Armazenamento

O indicador CDWU deve ser armazenado a temperaturas entre 10-30 °C, especialmente protegido da luz e umidade, na sua embalagem original.

Tratamento dos resíduos

Descartar os indicadores de acordo com as regulações sanitárias do seu país.

