

## Hoja de Prueba Bowie & Dick

ES

## Bowie & Dick Test Sheet

EN

## Folha de Teste de Bowie & Dick

PT

### BDA4

#### Descripción del producto

Las Hojas de Prueba Bowie & Dick Chemdye® BDA4, consisten de hojas sueltas de tamaño A4, impresas con un Indicador Químico Tipo 2 en un diseño de forma concéntrica. Este tipo de test tiene como finalidad la de monitorear el funcionamiento del autoclave, con el objetivo principal de detectar una incorrecta remoción de aire, inadecuada penetración de vapor y/o fallas en la bomba de vacío del equipo.

Un cambio homogéneo en la coloración del indicador químico de amarillo a marrón oscuro/negro indica correcta remoción de aire, adecuada penetración de vapor y correcto funcionamiento de la bomba de vacío. Una falla puede ser evidenciada como una coloración más clara, presencia de manchas o no uniformidad en la coloración de la Hoja de Prueba.

#### Indicaciones de uso

Las Hojas de Prueba Bowie & Dick Chemdye® BDA4 están diseñadas para usarse en los paquetes de prueba Bowie & Dick estándar ensamblados en las instalaciones según la legislación aplicable en cada país. Las Hojas de Prueba se utilizan para analizar la eficacia de la eliminación de aire de los equipos de esterilización por vapor asistidos por vacío a 132-134 °C. El paquete de prueba debe colocarse horizontalmente en el estante inferior de un equipo de esterilización previamente calentado y vacío. Se debe hacer funcionar el equipo de esterilización durante 3.5 min. - 134 °C / 4 min. - 132 °C. Las autoclaves que presenten un viraje no homogéneo en la Hoja de Prueba Chemdye® BDA4 no deben utilizarse y deberán ser sometidos a revisión técnica.

#### Advertencia!

No utilice las Hojas de Prueba Bowie & Dick Chemdye® BDA4 para el control de la eliminación de aire en procesos de esterilización por vapor por desplazamiento de gravedad, por Calor Seco, Óxido de Etíleno u otros procesos a baja temperatura.

#### Almacenamiento

Conservar al abrigo de la luz y a una temperatura entre 10-30 °C, Humedad Relativa entre 30-80 %.

No congelar.

No almacenar cerca de agentes esterilizantes u otros productos químicos.

Se recomienda resguardar la Hoja de Prueba luego de su utilización dentro de un foil plástico para su almacenamiento.

#### Instrucciones de uso

- Realizar la prueba Bowie & Dick diariamente y luego de reparar las autoclaves a vapor.
- Prepare un paquete de prueba de toallas quirúrgicas absorbentes. Las toallas deberán estar lavadas pero no planchadas. El paquete deberá acondicionarse conforme las orientaciones técnicas o de manera que mida por lo menos 230 mm x 300 mm de lado y 250-280 mm de alto.
- Coloque una única Hoja de Prueba Bowie & Dick Chemdye® BDA4 en el centro del paquete de prueba.
- Utilizando cinta adhesiva, confeccione un embalaje de tejido estándar, sin ajustar excesivamente.
- Coloque el paquete en posición horizontal en el estante inferior del autoclave asistida por vacío.
- Ejecute un ciclo de Bowie & Dick, durante 3.5 min. - 134°C / 4 min. - 132 °C.
- Una vez concluido el ciclo, retire la Hoja de Prueba Bowie & Dick Chemdye® BDA4 y examine:

#### Prueba satisfactoria:

La Hoja de Prueba muestra un viraje uniforme a color marrón oscuro/negro. Este resultado indica una buena penetración de vapor y una adecuada eliminación de aire.

#### Prueba no satisfactoria:

La Hoja de Prueba muestra un viraje heterogéneo a marrón oscuro/negro o zonas más claras en el centro del indicador. Este resultado es causado por la presencia de una burbuja de aire e indica una falla en el proceso de esterilización debido a una inadecuada eliminación de aire. Una prueba no satisfactoria deberá informarse al encargado del sector. No se deberá volver a utilizar el equipo hasta que se solucione el desperfecto.

La Hoja de Prueba de Bowie & Dick Chemdye® BDA4 es fabricada según la norma ISO 11140 partes 1 y 3.



Indicators 100% Lead Free

**NOTE:** Reference colors exhibited in printed prospects as well as those displayed in our website and soft copies of other documents, do not necessarily represent the real color as shown in the actual indicators.

### BDA4

#### Product description

Chemdye® BDA4 Bowie & Dick Test Sheets are A4 sized single-sheet printed with a Type 2 Chemical Indicator, in a concentric pattern. This type of sheet is intended to monitor the sterilizer, where the main goal is to detect incorrect air removal, inadequate steam penetration and/or vacuum bomb failures of the said equipment.

A homogeneous change in the chemical indicator coloration from yellow to dark brown/black indicates correct air removal, adequate steam penetration and correct vacuum bomb operation. A failure can be evidenced as a lighter coloration, presence of spots or non-uniformity in the Test Sheet coloration.

#### Indication for use

Chemdye® BDA4 Bowie & Dick Test Sheets are designed to be used in standard Bowie & Dick test packs assembled according to each country regulations. Test Sheets are used to test air removal efficiency at 132-134 °C in vacuum assisted steam sterilizers. The test pack should be placed horizontally on the lowest shelf in an already warmed, empty sterilizer. The sterilizer should run for 3.5 min. - 134 °C / 4 min. - 132 °C. Sterilizers showing non-uniform color change in the Chemdye® BDA4 Test Sheet should not be used and require technical service.

#### Warning!

Do not use the Chemdye® BDA4 Bowie & Dick Test Sheets for air removal monitoring of gravity air displacement steam sterilization processes, Dry Heat, Ethylene Oxide, or other low temperature sterilization processes.

#### Storage

Store in a dark place and at temperatures between 10-30 °C, 30-80 % Relative Humidity.

Do not freeze.

Do not store near sterilizing agents or other chemical products.

It is recommended to protect the indicator Test Sheet after use inside a plastic foil for its storage.

#### Directions for use

- Perform the Bowie & Dick test daily and after sterilizer repair.
- Prepare a test pack of absorbent surgical towels. The towels should be freshly laundered, but not ironed. The package should be conditioned in accordance with technical guidelines or in a way that its dimensions are at least 230 mm x 300 mm each side and 250-280 mm height.
- Place a single Chemdye® BDA4 Bowie & Dick Test Sheet in the centre of the test pack.
- By using self-adhesive tape, prepare a fabric standard package, without tightening excessively.
- Place the test pack horizontally in the lower shelf of an empty vacuum assisted steam sterilizer.
- Run the Bowie & Dick cycle for 3.5 min. - 134°C / 4 min. - 132°C.
- After completion of the cycle, remove the Chemdye® BDA4 Bowie & Dick Test Sheet and examine:

#### Satisfactory test:

This is indicated by a Test Sheet that shows uniform dark brown/black color development. Such a test indicates rapid steam penetration and adequate air removal.

#### Unsatisfactory test:

This is indicated by a heterogeneous color change into dark brown/black on the Test Sheet, such as lighter areas in the center. Unsatisfactory test should be reported immediately to the supervisor. The sterilizer should not be used until examined for possible malfunction.

Chemdye® BDA4 Bowie & Dick Test Sheet is manufactured according to ISO 11140 parts 1 and 3 standard.



Indicators for use in  
Bowie and Dick-type test.

### BDA4

#### Descrição do produto

As Folhas Teste Bowie & Dick Chemdye® BDA4, consistem de folhas avulsas tamanho A4, impressas com um Indicador Químico Tipo 2 com um desenho concêntrico. Este tipo de teste possui a finalidade de monitorar o equipamento autoclave, onde o principal objetivo é detectar incorreto vazamento de ar, inadequada penetração de vapor e/ou falhas na bomba de vácuo deste equipamento.

Uma mudança homogênea do indicador químico de amarelo para marrom escuro/preto indica remoção correta do ar, adequada penetração de vapor e correto funcionamento da bomba de vácuo. Uma falha pode ser evidenciada com uma cor mais clara, manchada ou não uniforme na Folha Teste.

#### Indicações para uso

As Folhas de Teste Bowie & Dick Chemdye® BDA4 são concebidas para utilização em pacotes de teste Bowie & Dick em instalações padrão nos termos da legislação aplicável em cada país. As Folhas de Teste são utilizados para analisar a eficácia da remoção de ar de equipamento de esterilização de vapor assistido por vácuo de 132-134 °C.

O pacote de teste deve ser colocado horizontalmente na prateleira inferior de um equipamento de esterilização pré-aquecido e vazio. O equipamento de esterilização deve funcionar durante 3.5 min. - 134 °C / 4 min. - 132 °C. Os equipamentos autoclaves que apresentem uma mudança de cor não homogeneia na Folha Teste Chemdye® BDA4, não deverão ser utilizados e necessitam de avaliação técnica.

#### Atenção!

Não use Folhas de Teste Bowie & Dick Chemdye® BDA4 para controlar a retirada do ar em processos de esterilização por vapor por deslocamento gravidade, o Calor Seco, Óxido de Etíleno ou outros processos de baixa temperatura.

#### Armazenamento

Armazenar protegido da luz e a uma temperatura entre 10-30 °C, Umidade Relativa 30-80 %.

Não congelar.

Não armazenar perto de agentes esterilizantes ou outros produtos químicos.

Recomenda-se proteger a Folha de Teste após o uso em uma folha de plástico para o seu armazenamento.

#### Instruções de uso

- Realizar o teste Bowie & Dick diariamente e após reparo.
- Prepare o pacote teste com campos cirúrgicos de algodão. Os campos deverão ser lavados, mas não passados. O pacote deve ser acondicionado conforme orientação técnica ou com dimensões de pelo menos 230 mm x 300 mm de lado e 250-280 mm de altura.
- Colocar uma única Folha Teste Bowie & Dick Chemdye® BDA4 no centro do pacote teste.
- Utilizando fita auto-adesiva, confeccione uma embalagem de tecido padrão, sem apertar fortemente.
- Colocar o pacote teste horizontalmente, na prateleira inferior da autoclave assistida por vácuo.
- Executar o ciclo Bowie & Dick por 3.5 min. - 134°C / 4 min. - 132°C.
- Uma vez o ciclo acabou, remover a Folha Teste Bowie & Dick Chemdye® BDA4 e examinar:

#### Teste bem-sucedido:

Existe uma Folha de Teste que mostra uma curva uniforme marrom escuro/preto. Este resultado indica uma boa penetração de vapor e eliminação de ar adequada.

#### Teste falhou:

Indicado por uma área colorida no centro da folha de prova de amarelo ou castanho. Esta área de amarelo ou castanho é causada pela presença de uma bolha de ar e indica uma falha no processo de esterilização por causa da remoção insuficiente de ar.

Um teste insatisfatório deve ser comunicado ao gerente do setor. Não re-utilizar o equipamento até que o defeito foi resolvido.

A Folha de Teste de Bowie & Dick Chemdye® BDA4 é fabricada segundo a norma ISO 11140 partes 1 e 3.

Uso exclusivo para profesionales e Instituciones Sanitarias.



